



> Retouradres Postbus 1600 3800 BP Amersfoort

College van B&W van Gemeente Hoeksche Waard
T.a.v. [REDACTED]
Postbus 2003
3260 EA Oud-Beijerland

Smallepad 5
3811 MG Amersfoort
Postbus 1600
3800 BP Amersfoort
www.cultureelerfgoed.nl

Contactpersoon

T +316 [REDACTED]
[REDACTED]@cultureelerfgoed.nl

DSO-verzoeknummer
21697

Onze referentie
1542868

Uw referentie

Datum 06 juni 2024
Betreft Advies omgevingsvergunning rijksmonumentactiviteit

Naam
Adres Kerkplein 1
Postcode/plaats 3271BG Mijnsheerenland
Gemeente/provincie Hoeksche Waard; Zuid-Holland;
Monumentnummer 30148

Geacht college,

Op 11 april 2024 vroeg u mij u te adviseren over de voorgenomen wijziging(en) van bovengenoemd monument op grond van artikel 4.32 lid 1 onder b, van het Omgevingsbesluit (Ob). U heeft mij daartoe de aanvraag om een omgevingsvergunning toegezonden.

Advies

Ik adviseer u de gevraagde omgevingsvergunning te verlenen met daaraan verbonden de volgende voorschriften:

De hieronder genoemde opnamen en onderzoeken te delen met en/of ter goedkeuring voorleggen aan de bouwkundig adviseur van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE).

- Een rapport van de grondige opname (gemaakt vanaf de steiger).
- De uitkomsten van het TNO-onderzoek naar de voegmortelsamenstelling en de gewenste voegsamenstelling.
- Beeldmateriaal van het proefvlak.

Hieronder licht ik toe hoe ik tot dit advies ben gekomen. Bij de beoordeling heb ik de stukken betrokken zoals deze zijn ingediend bij de aanvraag.

Het plan

Het plan betreft de volledige vervanging van het voegwerk van de kerktoeren en het afdichten van de bouwnaad tussen de kerktoeren en de kerkzaal met houten planken van red cedar.

Motivering

Veel optredende schade is het gevolg van een eerdere, ondeskundig uitgevoerde restauratie. Er is een te harde voeg toegepast waardoor bakstenen afschilferen. De voegen zijn onvoldoende diep aangebracht en ook niet verdiept ten opzichte van de voorzijde van de bakstenen, waardoor meer inwatering plaatsvindt. De Monumentwacht adviseert plaatselijk herstel van het metselwerk, dat wil zeggen, alleen daar waar schade optreedt. Dit komt overeen met de advieslijn van de RCE. Het voorstel is echter om het voegwerk van de toren volledig te vervangen. De bereikbaarheid van de toren zal dermate hoge kosten met zich meebrengen, dat het denkbaar is om de herstelwerkzaamheden grootschalig uit te voeren. Echter, het vervangen van het complete voegwerk is op dit moment nog onvoldoende onderbouwd. Daarom verzoek ik u de onderzoeksgegevens met de RCE te delen voordat met de volledige voegvervanging wordt begonnen.

Te overleggen onderzoeksgegevens

1. Na plaatsing van de steiger is het mogelijk om het metselwerk van dichtbij te bekijken. De stukken geven aan dat er op dit moment een uitvoerige opname plaatsvindt. Ik verzoek u deze uitkomsten te delen met de bouwkundig adviseur van de RCE. Deze opname zal uitwijzen of gehele vervanging van het voegwerk acceptabel is of dat er toch gekozen moet worden voor een gefaseerde aanpak als blijkt dat bepaalde gevelvelden geen schade vertonen.
2. Er is sprake van een door TNO uitgevoerd onderzoek naar de meest geschikte voegsamenstelling. De bouwkundig adviseur van de RCE wil graag voorafgaand aan de werkzaamheden op de hoogte worden gesteld van zowel dit onderzoek als de gewenste voegsamenstelling.
3. Na het opstellen van een proefvlak, zou de bouwkundig adviseur van de RCE het beeldmateriaal ter goedkeuring voorgelegd willen krijgen.

Afdichting bouwnaad

Tussen de toren en de kerkzaal is een bouwnaad van ca. 50 mm. Om inwatering tot een minimum te beperken is het voorstel om deze naad af te dichten door planken van red cedar tegen de toren te bevestigen. Deze oplossing is in principe voorstelbaar. Red cedar zal, wanneer vergrijsd, niet contrasteren met het metselwerk.

In de voorgestelde visualisering zijn de platen koud tegen elkaar aangebracht waardoor naden zullen ontstaan die het verval versnellen. Ook kan wind gemakkelijker achter de planken komen, wat mogelijk zorgt voor versneld loskomen van deze planken.

Ik geef de aanbeveling mee om te onderzoeken of de naad ook met meer historisch toegepaste materialen kan worden gedicht, bijvoorbeeld door loodstroken, toe te passen in overlapping.

Uitgangspunten

Voor meer informatie over aanpassing, restauratie en verduurzaming van rijksmonumenten kunt u onder andere terecht bij '*Uitgangspunten en overwegingen advisering gebouwde en groene rijksmonumenten*' op www.cultureelerfgoed.nl en op www.stichtingerm.nl

Afschrift verleende omgevingsvergunning

Graag wijs ik u op de verplichting in artikel 10.22a van het Omgevingsbesluit om de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap binnen een week na verlening van een omgevingsvergunning voor een rijksmonumentenactiviteit een

afschrift van de vergunning toe te zenden. Dit kan door toezending aan de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, via de Samenwerkingsfunctionaliteit van het Digitaal Stelsel Omgevingswet.

Onze referentie

1542868

Vragen

Mocht u nog vragen hebben over de inhoud van dit advies, dan kunt u contact opnemen met de contactpersoon die in het briefhoofd vermeld staat.

De staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,
namens deze,
de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed,



Adviseur Architectuurhistorie