

Van: " " <@heijmans.nl>
Verzonden: dinsdag 15 juli 2025 22:39
Aan: " " <@gemeentehw.nl>
Cc: " " <@gemeentehw.nl>; " " <@gemeentehw.nl>;
" " <@gemeentehw.nl>; " " <@wshd.nl>; " " <@heijmans.nl>; " "
" <@heijmans.nl>
Onderwerp: Aanleg duikerkruising Strijenseweg, 's Gravendeel | Rapportages monitoring garage Strijenseweg 43 te s
Gravendeel
Bijlage(n): M09 Garage 01_G028962.pdf, M09 Garage 02_G028962.pdf

Dag ,

Zie in bijlage de rapportages van de zettingsmetingen van de garage van de Strijenseweg 43. Het betreffen de
nulmeting d.d. 23-6-2025 en de hermeting d.d. 11-7-2025.

Hoogtebout 1 zit aan de rechterzijde van de garage rechtsonderin, bout 2 rechtsvoor (boven) en bout 3 aan de voorkant
van de garage (boven).

We hebben het er vanmiddag al even over gehad, maar vraag is of en zo ja wanneer de hoogtebouten opnieuw
gemeten dienen te worden. Of wachten we met meten nadat damwand compleet aangebracht is (conform
monitoringsplan)?

We horen het graag even.

Met vriendelijke groet,


Projectleider

Heijmans Infra BV, Bodem- en Civiele Specialisten
Graafsebaan 67
5248 JT Rosmalen
Postbus 335
5240 AA Rosmalen

M 
E @heijmans.nl
W www.heijmans.nl



Niet werkzaam op woensdag

Dit bericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Het bericht kan vertrouwelijke informatie bevatten. Als u dit bericht per abuis hebt ontvangen, wordt u verzocht het te vernietigen en de afzender te informeren.

This email is only meant for the intended recipient. This email may contain confidential information. If you have received this email in error please delete it and notify the sender immediately.

Project: **G028692** s-Gravendeel
Monitoring Garage
Bestand: M09 Garage **_G028692



Garage	Nulmeting 23-06-2025			Hermeting d.d.		
Nr.	Z (m)	α dZ (mm)	β dZ (mm)	Z (m)	α dZ (mm)	β dZ (mm)
M1	0.542	-	-		-	-
M2	2.003	-	-		-	-
M3	2.009	-	-		-	-

Signaalwaarde (Z)	3	mm
Interventiewaarde (Z)	5	mm

α dZ verschil in Z met vorige meting
 β dZ verschil in Z met vorige meting

Uitgangspunt:	Bout-1	-0.418
---------------	--------	--------

Project: **G028692** s-Gravendeel
Monitoring Garage
Bestand: M09 Garage **_G028692



Garage	Nulmeting 23-06-2025			Hermeting d.d. 11-07-2025		
Nr.	Z (m)	α dZ (mm)	β dZ (mm)	Z (m)	α dZ (mm)	β dZ (mm)
M1	0.542	-	-	0.540	-	-2
M2	2.003	-	-	2.001	-	-2
M3	2.009	-	-	2.009	-	0

Signaalwaarde (Z)	3	mm
Interventiewaarde (Z)	5	mm

α dZ verschil in Z met vorige meting
 β dZ verschil in Z met vorige meting

Uitgangspunt:	Bout-1	-0.418
---------------	--------	--------

Toelichting grondslagen

In dit document kunt u secties vinden die onleesbaar zijn gemaakt. Deze informatie is achterwege gelaten op basis van de Wet open overheid (Woo). De letter die hierbij is vermeld correspondeert met de bijbehorende grondslag in onderstaand overzicht.

J Art. 5.1 lid 2 sub e

Het belang van de openbaarmaking van deze informatie weegt niet op tegen het belang van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen